

بررسی و شبیه‌سازی تأثیر اسیدکاری بر روی افزایش تولید مخزن بنگستان با استفاده از حلال دوگانه

محمدرضا دودمان کوشکی^{۱*}، سید ابوالقاسم امامزاده^۲

۱- کارشناس ارشد مهندسی نفت (مخازن هیدروکربوری)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مهندسی نفت و شیمی

۲- دانشیار و عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مهندسی نفت و گاز

*
mr.doudmankushki@gmail.com

ارسال: اردیبهشت ماه ۹۸ پذیرش: خرداد ماه ۹۸

چکیده

از روش‌های کاربردی که می‌تواند زمان برداشت نفت را کاهش و ضریب بهره‌دهی مخازن را بعضاً تا حدود ۵۰۰ درصد افزایش دهد، روش اسیدکاری می‌باشد. این روش برای رفع آسیب سازند و افزایش نفوذپذیری مخازن در ایران نیز به کار گرفته می‌شود. وجود منابع نفتی ایران با تراوایی کم یکی دیگر از عواملی است که در مطالعه انگیزش چاه دارای اهمیت می‌باشد. میدان نفتی بنگستان یکی از مخازن نفتی با تراوایی کم می‌باشد که بسیار در دسرساز در زمینه تولید نفت است. مطالعات انجام گرفته نشان می‌دهد که غلظت بالای نفت موجود و نیز تمایل شدید آن به تولید رسوبات آسفالتین و پارافینی و تراوایی فوق العاده کم سنگ مخزن کربناته باعث شده است که با وجود حفر چاه‌های متعدد ظرفیت تولید این گونه مخازن پایین بماند. به منظور بررسی دقیق این فرآیند با استفاده از نرم افزار pan system، شبیه‌سازی و مطالعات جامعی روی یک چاه منتخب از این مخزن صورت گرفته، سپس نقش اسید بر شاخص‌های اسیدکاری و تغییرات تخلخل و نفوذپذیری مورد بررسی قرار می‌گیرد و شرایط بهینه ارائه می‌گردد. بنابر تجربیات به دست آمده جهت منع آسیب سازند از یک حلال دوگانه xylene پیشنهاد می‌گردد به دنبال آن جهت افزایش نسبی تراوایی در منطقه اطراف چاه استفاده از HCL با غلظت ۱۵٪ پیشنهاد شده است. در پایان باید گفت که جهت مخازن با تراوایی کم و دچار آسیب سازند در اطراف چاه‌های مخزن استفاده از روش‌های اسید شکافی و اسیدکاری ماتریکس باید مورد مطالعه قرار گیرد.

کلمات کلیدی: شبیه‌سازی، اسیدکاری، تولید مخزن، کشش سطحی.

۱- مقدمه

تاریخ صد سال اخیر، شاهد کشفیات و موفقیت‌های فوق العاده و همین‌طور شکست‌های ناامیدکننده‌ای در زمینه اسیدکاری است. عملیات اسیدکاری را به هیچ وجه نمی‌توان تحت یک سری قانون مشخص و ثابت شناسایی نموده و مورد مطالعه قرارداد [۱]. تاریخچه اسیدکاری نشان می‌دهد که مواردی از این علم، کاملاً غیر قابل پیش‌بینی است. می‌توان گفت که اسیدکاری همانند یک عنصر است که کاملاً نمی‌توان به آن مسلط شد. در این عملیات همیشه فرصت برای کسب تجربیات بیشتر، کشف قانون‌های جدید

و پیشنهادهای نو وجود دارد اگر چه تجربه کامل در اسیدکاری تقریباً غیر ممکن است. ولی این بدین معنا نیست که موقعیت در اسیدکاری تنها به صورت اتفاق حاصل می گردد و طرح عملیات اسیدکاری هیچ گونه نقشی در وقوع آن نخواهد داشت [۲]. اطلاعات ارزشمند فراوانی توسط نشریات علمی نظیر SPE منتشر می شود و نیز اطلاعات قابل دسترس توسط شرکت های خدمات دهنده و شرکت های نفتی می توانند راهنمای خوب برای طراحی یک عملیات اسیدکاری باشند. در اسیدکاری استثناهای فراوانی وجود دارد که به صورت قانون درآمده اند و در حقیقت موقعیت اسیدکاری دقیقاً ارتباط با فهم دقیق تر و بهتر این استثناها دارد.

پارامترهای مؤثر در نتیجه عملیات اسیدکاری فوق العاده پیچیده در ارتباط نزدیک با هم هستند [۳] یکی از بزرگ ترین مشکلات در طراحی عملیات اسیدکاری تعیین میزان این پارامترهاست که عموماً با خطای فاحشی نسبت به مقدار واقعی آنها انجام می گیرد. در این پروژه سعی شده است تا این پارامترها و روش ها بخوبی معرفی شده و ارتباط آن ها با یکدیگر بیان شود.

بدیهی است دبی حجمی بالاتر از پنج بشکه در دقیقه معمولاً نمایانگر تزریق در شبکه شکاف می باشد. با توجه به تأثیر سریع اسید، لازم است بلافاصله برای تخلیه اسید مصرف شده با کمک گازهای ایجاد شده، رسوبات تخلیه و چاه باز گردد. برای اسیدکاری لایه های کربناته از اسید کلریدریک استفاده می شود [۴]. عموماً اسیدکاری در سه مرحله پیش تزریق (Preflush)، اسید اصلی (Main Acid) و پس تزریق (Afterflush) انجام می گردد [۵]. اسید مورد استفاده در پیش تزریق، اسید کلریدریک ۱۵ درصد همراه با آب یا گازوئیل است که بستگی به نوع سیال موجود در سازند (نفت یا گاز بودن هیدروکربن)، دارای مواد پارافینی و آلی می باشد. پیش تزریق جهت مهیا نمودن سازند و برطرف کردن ضریب پوسته، به دیواره سازند تزریق می شود. در این مرحله، از مواد ضد خوردگی، مواد منحرف کننده جریان (Diverting)، مواد کاهش دهنده کشش سطحی (Surfactants)، حلال های آلی و مواد از بین برنده لجن (Antisludge) و رسوبات آلی، جهت تزریق استفاده می شود [۶].

اسید کلریدریک ۱ درصد در حرارت 200 F° پس از هشت دقیقه تماس با کربنات ها به طور کامل واکنش می دهد. از عواملی که در سرعت واکنش اثر دارند می توان به سطح تماس، فشار، غلظت و حرارت اشاره کرد [۷]. معمولاً به ازای هر 10 C° افزایش دما، سرعت واکنش دو برابر می شود [۸].

هر چه غلظت اسید بیش تر باشد، اسید واکنش بیش تری انجام داده و اسید مصرفی (Spent Acid) بالاتری دارد که خود به عنوان کند کننده (Retarder) عمل می کند.

برای بیش تر شدن نفوذ اسید در سازندهای آهکی، آن را کند (Retard) می نمایند [۹]. معمولاً با یک بشکه اسید کلریدریک ۱۵ درصد می توان پنج فوت از چاه را اسیدکاری کرد. مشکل اصلی در اسیدکاری کربنات ها انتقال رسوبات است. مواد ضد خوردگی اثر زیادی بر کنترل خوردگی لوله ها و جلوگیری از رسوب دارند. اسید ۱۵ درصد در حرارت 250 F° و فشار ۶۰۰۰ پاسکال حتی با وجود یک درصد مواد بازدارنده، از خوردگی جلوگیری می نماید [۱۰]. زمان کنترل، تقریباً ۱۰ ساعت می باشد. لذا مخلوط نمودن مواد ضد خوردگی در مبدأ و انتقال آن به سر چاه و نیز نگه داشتن اسید در سر چاه کاملاً اشتباه است و این مواد باید سر چاه مخلوط گردند.

اسید اصلی (Main acid) در لایه های کربناته، اسید کلریدریک ۱۵ یا ۲۸ درصد همراه با مواد بازدارنده از خوردگی می باشد. این اسید، ماتریکس سنگ را در خود حل می کند. شست و شوی نهایی با اسید ضعیف عموماً همراه با آب، تحت عنوان پس تزریق (Afterflush) برای کمک به تخلیه رسوبات حاصل انجام می شود، این کار باعث تماس با ماتریکس می گردد. معمولاً حجمی معادل ۵۰ الی ۳۵۰ گالن در فوت اسید کلریدریک قادر است تا عمق ۳ الی ۵ فوت در سازند نفوذ کرده و آسیب اطراف دیواره چاه را تا شعاع مذکور برطرف نماید.

۲- واکنش اسید در لایه های کربناته


الف) واکنش اسید سریع است.

ب) انتقال مواد حل شونده، ایجاد محدودیت می کند.


ج) تزریق اسید به صورت پدیده Worm Holing انجام می گیرد.

د) سرعت تزریق اسید و گرانیروی اسید اثر زیادی روی ضریب آسیب دیدگی (Skin) نهایی سازند ندارد [۱۱] ولی باید در نظر داشت که سرعت کم باعث رسوب مواد حمل شده می گردد و سرعت های بالا نیز باعث شکستن سازند خواهد شد؛ پس بهترین حالت، ایجاد Worm Holing می باشد. اسید با مواد موجود در لایه های کربناته واکنش می دهد که این واکنش ها عبارتند از [۱۲]:

(۱) اثر اسید بر دولومیت




(۲) اثر اسید بر آهک



یک متر مکعب اسید کلریدریک ۱۵ درصد قادر است ۲۲۰ کیلوگرم (۰/۰۹ متر مکعب) سنگ آهک را در خود حل کند.

(۳) اثر اسید بر سیدریت



زمان واکنش: زمانی است که طول می کشد تا غلظت اسید از حالت اولیه با انجام فعل و انفعالات به ۳/۲ درصد وزنی برسد. مشکلی اساسی در مورد اسیدکاری شکاف در کربنات این است که به دلیل اینکه سرعت واکنش اسید زیاد است، در فاصله کمی از دیواره چاه، فعل و انفعالات متوقف می شود و در نتیجه اسید در عمق کم تری نفوذ می کند. فاکتورهایی که سرعت واکنش را در سازندهای کربناته کنترل می کنند عبارتند از:

(۱) نسبت سطح تماس اسید به حجم اسید مصرفی (S/V): این نسبت، نقش اساسی در اسیدکاری ماتریکس (Matrix Acidizing) دارد.

(۲) دمای سازند: هر چه دمای سازند بیش تر باشد، زمان واکنش اسید نیز بالاتر می رود.

(۳) فشار سازند: فشار، از گازهای تولید شده در اثر واکنش تأثیر می پذیرد و باعث تند شدن یا کند شدن واکنش می گردد.

(۴) غلظت اسید: هر چه غلظت اسید بالاتر رود، زمان مصرف اسید کاهش می یابد. با افزایش غلظت اسید کلریدریک تا حدود ۲۳ درصد، سرعت فعل و انفعال افزایش یافته و پس از آن سیر نزولی می یابد.

(۵) نوع اسید: اسیدهای معدنی نسبت به اسیدهای آلی قوی تر می باشند، هر چه میزان کلرید کلسیم و گاز دی اکسید کربن تولیدی بیش تر باشد، اسید کندتر می گردد.

(۶) خواص فیزیکی و شیمیایی سنگ مخزن: در شرایط یکسان سرعت واکنش اسیدی با سنگ آهک بیش از دو برابر سرعت واکنش آن با دولومیت است.

(۷) سرعت اسید: سرعت اسید در اسیدکاری ماتریکس تأثیر چندانی ندارد، ولی در اسیدکاری شکاف (Acid Fracture)، افزایش در دبی پمپاژ، عرض شکاف را افزایش می دهد و در نتیجه نسبت سطح تماس اسید به حجم اسید مصرفی (S/V) کوچک تر شده و زمان مصرف اسید بالاتر می رود [۱۳].

جهت انجام طراحی تا حد امکان باید اطلاعات مربوط به سنگ مخزن و چاه در دست باشد. بدیهی است که پس از پمپ کردن اسید، مایعی با وزن کم تر به داخل چاه پمپ می گردد (معمولاً گازوئیل) تا اسید باقی مانده در داخل چاه را به داخل سنگ مخزن براند. حجم این سیال معمولاً کمی بیش تر از ظرفیت داخلی چاه در نظر گرفته می شود تا اطمینان حاصل شود که تمامی اسید به داخل سنگ مخزن نفوذ کرده است. چاه، حدود یک ساعت بعد از اسید زدن به منظور تمیز شدن باز می شود.

جدول ۱- قدرت حل کنندگی اسید فلوریدریک در غلظت‌های مختلف بر سنگ‌های کوارتز و آلپیت

آلپیت (NaAlSi ₂ O ₈)		کوارتز (SiO ₂)		غلظت اسید (درصد وزنی)
X	β	X	β	
0.008	0.019	0.006	0.015	۲
0.011	0.028	0.010	0.023	۳
0.015	0.037	0.018	0.30	۴
0.023	0.056	0.019	0.45	۵
0.030	0.075	0.025	0.060	۶

عامل دیگری که در اسیدکاری چاه مؤثر می‌باشد، توان پمپ است که می‌توان آن را از رابطه زیر محاسبه کرد [۱۴]:

$$HHP = 0.0245 \times P_s \times Q \quad (۱)$$

که:

HHP: توان پمپ (hp)

Ps: فشار سر چاه (psi)

Q: دبی طراحی شده (bbl/min)

$$V_p = 7.48 \times \varphi \times (r_s^2 - r_w^2) \times \pi$$

اغلب ۵۰ تا ۱۰۰ گالن در فوت اسید جهت پیش تزریق استفاده می‌کنند. اگر اسید پیش تزریق اسید کلریدریک باشد، می‌توان رابطه زیر را جهت محاسبه حجم اسید به کار برد.

$$\frac{V_{HCl}}{ft} = 7.48 \times \frac{\pi(1 - \varphi) \times (r_s^2 - r_w^2) \times X_{HCl}}{\beta} \quad (۲)$$

V_p: حجم فضای متخلخل سنگ (گالن بر فوت)

I_s: شعاع آسیب دیده (فوت)

I_w: شعاع چاه (اینچ)

X_{HCl}: کسری از سنگ که توسط اسید حل می‌گردد.


β: قدرت حل کنندگی اسید (حجم سنگ حل شده به حجم واحد اسید مصرفی)

عمق آسیب از رابطه زیر محاسبه می‌گردد:

$$r_d = r_w \cdot \exp\left[\frac{S}{\left[\frac{K_a}{K_d}\right] - 1}\right]$$

۳- محاسبات مربوط به اسید زدن

برای این منظور فعل و انفعال شیمیایی زیر که اثر اسید استیک بر سنگ آهک است، در نظر گرفته می‌شود.



نتیجه اثر اسید استیک بر سنگ آهک، به وجود آمدن یک نمک، آب و گاز کربنیک است. در فعل و انفعال فوق واضح است که در شرایط تعادل، از لحاظ مواد مصرفی و مواد به وجود آمده، موازنه وزنی موجود است. به عبارت دیگر جمع جرم اتمی مواد تشکیل دهنده مولکول‌های طرف راست معادله برابر است با همین مجموع در طرف دوم فرمول و هر دو برابر ۲۲۰/۱۹ می‌باشد. به طور اختصار، دو مولکول اسید استیک لازم است مصرف شود تا یک مولکول کربنات کلسیم (سنگ آهک) را کاملاً حل کند. با در دست داشتن اطلاعات فوق می‌توان حل کنندگی اسید را محاسبه نمود که بیان گر حجم سنگ حل شده به حجم واحد اسید مصرفی است. طبق واکنش بالا خواهیم داشت:

$$\beta = \frac{M_{CaCO_3}}{M_{CH_3COOH}} = \frac{100.92}{2 \times 60.05} = 0.833$$

در رابطه بالا مشخص است که ۱۰۰ گرم (یا پاوند) اسید استیک خالص فقط می تواند ۸۳/۳ گرم (پاوند) سنگ آهک خالص را در خود حل نماید. حال با توجه به این مطلب بدیهی است که در صورت داشتن ناخالصی در هر کدام نیز به همین روش می توان مقدار لازم اسید را محاسبه نمود. واضح است با توجه به وزن مخصوص هر جسم، می توان حجم مواد لازم یا به وجود آمده در یک فعل و انفعال را محاسبه نمود.

۴- عملکرد مواد کاهش دهنده کشش سطحی

۴-۱- کاهش دهنده های نوعی آنیونی (Anionic) معمولاً [۱۵]:

- الف) ماسه سنگ، پلمه سنگ (shale) یا خاک رس را آب تر و به طور منفی باردار (بار الکتریکی) می نمایند.
 ب) سنگ آهک یا دولومیت تا PH=8 را نفت تر و از PH=9.5 یا بالاتر، آب تر می کنند.
 ج) امولسیون آب در نفت را می شکنند و باعث تشکیل امولسیون نفت در آب می شوند.
 د) باعث پراکندگی خاک رس یا ذرات ریز در آب می گردند.

۴-۲- کاهش دهنده های نوع کاتیونی (Cationic)

- الف) ماسه سنگ، پلمه سنگ یا خاک رس را نفت تر می نمایند [۱۶].
 ب) سنگ آهک یا دولومیت تا PH=8 را آب تر و از PH=9.5 یا بالاتر، نفت تر می کنند.
 ج) امولسیون نفت در آب را می شکنند و باعث تشکیل امولسیون آب در نفت می شوند.
 د) باعث پراکندگی خاک رس یا ذرات ریز در نفت و تجمع خاک رس در آب می گردند.

۴-۳- کاهش دهنده های بدون بار (Nonionic)

این کاهش دهنده ها، بی ثبات ترین نوع از کاهش دهنده ها در انگیزش چاه (به دلیل یونی نبودن مولکول های آنها) می باشند [۱۷]. این کاهش دهنده ها در ترکیب با سایر مواد شیمیایی، می توانند برای بالا بردن سختی آب و PH اسید استفاده شوند. اکثر کاهش دهنده های فاقد یونی، مشتقاتی از اکسید اتیلن یا مخلوط اکسید پروپیلن و اکسید اتیلن می باشند. قابلیت حل آب در کاهش دهنده های فاقد یونی سبب تشکیل باند هیدروژنی یا جذب آن از آب برای اکسیژن مربوط به اکسید اتیلن، محدود می باشد. در ضمن روند عمل جذب در درجه حرارت بالا و غلظت بالای نمک، کاهش یافته و باعث جدا شدن مقدار زیادی از کاهش دهنده های فاقد یونی از محلول می شود. به منظور تقلیل کشش سطحی و شکستن امولسیون ها (بدون تغییر بار الکتریکی ساکن سنگ مخزن)، استفاده از این ماده در حال افزایش می باشد [۱۸].

۴-۴- کاهش دهنده های نوع آمفوتریک (Amphoteric)

مولکول های این نوع کاهش دهنده ها دارای هر دو گروه بازی و اسیدی هستند. از آن جا که بار الکتریکی این نوع کاهش دهنده ها، مرتبط با PH اسید قسمت پایه یونیزه است، به مولکول ها یک فعالیت سطحی می دهد و در PH پایه، قسمت اسیدی به خودی خود خنثی و دارای فعالیت سطحی کم تر نسبت به سایر مقادیر PH می شود. به طور کلی استفاده از این ماده، محدود و اغلب به عنوان مواد ممانعت کننده از خوردگی مورد استفاده قرار می گیرد [۱۹].

۵- مشخصات کاهش دهنده های کشش سطحی مناسب

کاهش دهنده ای که برای پیشگیری یا رفع آسیب دیدگی یک مخزن معمولاً به کار گرفته می شود، باید دارای مشخصات زیر باشد [۲۰]:
 الف) قادر به کاهش کشش سطحی و میان رویه ای باشد.

- (ب) از تشکیل امولسیون جلوگیری نموده و امولسیون‌های تشکیل شده قبلی را نیز بشکنند.
 (ج) با توجه به شوری و PH آب موجود در محیط، بتواند سنگ مخزن را آب تر نماید.
 (د) عامل تورم، انقباض یا پراکنندگی خاک رس در سازند نباشد.
 (ه) قادر به ابقای فعالیت سطحی در شرایط مخزن باشد.
 (و) قابلیت حل در سیال حامل یا سیال مورد استفاده را در درجه حرارت مخزن داشته باشد.
 ❖ بعضی از کاهنده‌های کشش سطحی، در سیال حامل، پراکنده می‌گردند.

(ز) تحمل آب نمک سازند یا سیالات تولیدی را داشته باشد. به عنوان مثال، کاهنده‌های نوع آنیونی حلالیت آن‌ها از کاهنده‌های نوع فاقد یونی (Nonionic) بهتر است.

لازم به توضیح است که تعداد زیادی از کاهنده‌های کشش سطحی تجاری، در محیط نمکی با شوری بالاتر از ۵۰۰۰۰ قدم (قسمت در میلیون)، قدرت فعالیت سطحی خود را به مقدار قابل توجهی از دست می‌دهند. برای غلبه بر چنین مشکلی، تزریق یک حلال یا آب نمک با شوری کم، قبل از شروع کار می‌تواند مثر ثمر باشد. (در چاه‌های تولید گاز خشک نباید از حلال استفاده نمود) [۲۱].

۶- مطالعه آزمایشگاهی عملیات اسیدکاری

در این پروژه سعی بر این است که توسط انجام چند نمونه تست پدیده خورده شدن سنگ توسط اسید را به طور دقیق ارزیابی نماییم و نیز مراحل انتخاب نمودن افزایش‌های مورد نیاز در یک عملیات اسیدکاری مورد بررسی قرار دهیم.

آزمایش اول:

در آزمایش اول مقدار خورده شدن سنگ مخزن را توسط اسید HCL، Mud Acid را مورد مطالعه قرار دهیم. به این صورت که در ابتدا نمونه سنگ‌ها را توسط ترازوی دیجیتال وزن می‌نماییم و سپس با پیدا کردن حجم آن‌ها مقدار Porosity (تخلخل) را توسط دستگاه Porosimeter (تخلخل سنج) حساب می‌کنیم.

شرح کار دستگاه:

این دستگاه توسط قانون بویل کار می‌کند $(PV)1 = (PV)2$

در این مرحله با محاسبات از روی فشارها، مقدار تخلخل (Porosity) را به دست می‌آوریم.

$$P_1 V_1 = P_2 V_2$$

$$P_1 V_{cell} = P_2 (V_{cell} + V_{expansion})$$

$$P_3 (V_{cell} + V_s) = P_4 (V_{cell} - V_s + V_{expansion})$$

$$P_5 (V_c - V_{gc}) = P_6 (V_c - V_{gc} - V_e)$$

$$V_{gc} = \text{حجم فضاهای خالی مؤثر}$$

$$V_s = \text{حجم نمونه استاندارد}$$

$$V_c = \text{حجم Cell محفظه اول}$$

$$V_e = \text{حجم محفظه expand}$$

جدول ۱- محاسبات برای یک نمونه

باز کردن شیر سه	باز کردن یک شیر
P1= 10 psi	p4=5.35 psi محفظه خالی
P3=14.7 psi	P4=7.6 psi محفظه با نمونه استاندارد
P5=14.5 psi	P6=7.3 psi محفظه با نمونه سنگ

جدول ۲- مشخصات نمونه استاندارد (ستونه)

h= 3.2 cm	ارتفاع:	D=2.5 cm	قطر:
$V_s = 4.91 \text{ cm}^2 (3.2 \text{ cm}) = 15.71 \text{ cm}^3$			
$V_b = 26 \text{ cm}^3$	حجم نمونه سنگ:		
$10 V_c = 5.35 (V_C + V_C)$			
$14.7 (V_C - 15.7) 7.6 (V_C - 15.7 + V_e)$			
$14.5 (V_C - 26 + V_{Pe}) = 7.3 (V_C - 26 + V_{Pe} + V_e)$			

جدول ۳- نتیجه

$V_e = 189 \text{ cm}^3$
$V_c = 218 \text{ cm}^3$
$V_{pe} = 0.5 \text{ cm}^3$
Porosity = $0.50 / 26 = 1.9 \%$

مقادیر تخلخل نمونه‌های آزمایشگاهی قبل از تماس با اسید:

جدول ۴- درصد تخلخل بدست آمده بعد از محاسبات:

5.31	۱
3.29	۲
3.11	۳
4.34	۴
1.69	۵
5.31	۶
3.74	۷
5.91	۸
6.22	۹
1.93	۱۰
6.25	۱۱
7.63	۱۲
3.13	۱۳
2.97	۱۴
4.23	۱۵

پس از مشخص شدن تخلخل نمونه‌ها آن‌ها را داخل اسید قرار می‌دهیم به این صورت که نمونه‌ها را به ۳ دسته ۵ تایی تقسیم می‌کنیم.

** آزمایش را با اسید % HCl انجام می‌دهیم [۲۲] به این صورت که اسید را تا دمای تقریبی مخزن حدود 75 C توسط حمام آب گرم، گرم می‌کنیم سپس نمونه‌ها را در داخل بشر محتوی اسید می‌اندازیم، قبل از انداختن نمونه در داخل اسید آن را وزن می‌کنیم سپس به نمونه زمانی معادل ۷ دقیقه می‌دهیم تا در داخل اسید قرار گیرد پس از آن نمونه را از داخل اسید خارج نموده و آن را داخل

گرم کن می‌گذاریم تا خشک شود حال نمونه را دوباره وزن می‌کنیم تا مقدار کاهش وزن که بر اثر خورده شدن توسط اسید ایجاد شده است را مشخص نماییم سپس نمونه‌ها را در داخل دستگاه porosimeter (تخلخل سنج) قرار می‌دهیم تا مقدار تخلخل آنها مشخص گردد تا تأثیر اسیدکاری را بر روی تخلخل هم بررسی کنیم.

جدول ۵- داده‌های حاصل از آزمایش با اسید

	وزن با کاغذ صافی	وزن کاغذ صافی	وزن قبل از انجام آزمایش	وزن باقیمانده پس از اسیدکاری	درصد کاهش وزن
1	13.769	1.733 gr	12.979 gr	12.03	7.317
2	3.869	1.33	2.830	2.39	10.288%
3	22.52	1.45	23.766	21.07	11.34%
4	28.79	1.733	40.296	27.057	32.85%
5	6.256	1.53	5.40	4.726	12.48

جدول ۶- درصد تخلخل بدست آمده بعد از محاسبات و بعد از تماس با اسید

6.14 %	(1)
5.15 %	(2)
8.76 %	(3)
به علت خوردگی زیاد امکان اندازه‌گیری وجود ندارد	(4)
11.2 %	(5)

جدول ۷- آزمایش مراحل قبل با اسید Hcl 28%

	وزن با کاغذ صافی	وزن کاغذ صافی	وزن باقی مانده پس از اسیدکاری	وزن قبل از انجام آزمایش	درصد کاهش وزن
6	22.13	1.33	20.8	23.421	6.32
7	15.21	1.733	13.477	17.32	22.18
8	19.02	1.53	17.49	21.472	18.54
9	11.03	1.45	9.58	11.772	18.62
10	8.381	1.733	6.648	9.384	29.15

جدول ۸- درصد تخلخل سنگ بعد از محاسبات و بعد از تماس با اسید Hcl 28%

9.43	(6)
6.21	(7)
6.31	(8)
7.12	(9)
8.31	(10)

جدول ۹- نتایج حاصل از آزمایش با Mud Acid (Hcl 2 % + Hf 3 %)

	وزن با کاغذ صافی	وزن کاغذ صافی	وزن باقی مانده پس از اسیدکاری	وزن قبل از انجام آزمایش	درصد کاهش وزن
11	26.12	1.23	24.89	31.28	20.42 %
12	19.931	1.37	18.561	27.212	31.79 %
13	11.236	1.63	9.606	16.113	40.38 %
14	10.21	1.773	8.437	17.86	28.86 %
15	14.201	1.49	12.711	15.38	17.35 %

جدول ۱۰- درصد تخلخل سنگ بعد از محاسبات و بعد از تماس با Mud Acid

9.38	(11)
به علت خوردگی زیاد امکان اندازه‌گیری porosity نمی‌باشد.	(12)
به علت خوردگی زیاد امکان اندازه‌گیری porosity نمی‌باشد.	(13)
8.13	(14)
7.56	(15)

با بررسی نتایج حاصل از آزمایش می‌توان به این نکته پی برد که در تمامی نمونه‌ها اسید باعث خوردگی شده است ولی درصد متفاوت است. در هنگام استفاده از mud Acid این مقدار بیشتر می‌شود لازم به ذکر است که در هنگام اسیدکاری مهم‌ترین قسمت کار شناخت Lithology (سنگ شناسی) سنگ مخزن می‌باشد و پس از شناخت آن می‌بایست اقدام به اسیدکاری نمود و آن هم توسط اسید خاصی که بیش‌ترین درصد کارایی را دارد.

در مخازن آهکی و سازندهای منیزیم معمولاً اسید HCl دارای تأثیر خوبی است فقط باید به این نکته توجه شود که همراه اسید باید دقت زیادی در انتخاب افزایه‌ها گردد. تا از ایجاد پدیده خوردگی تشکیل امولسیون، تولید رسوب و غیره جلوگیری شود. نکته مورد اهمیت این است که حتماً می‌بایست همراه اسید از مواد تأخیر انداز هم استفاده شود تا اسید تمام تأثیر خود را بر روی سنگ‌های دیواره چاه نگذارد و بتواند تأثیر خود را برای مدت زمان بیشتری حفظ نماید و به سرعت خنثی نگردد و آنجایی که مکان دارد تأثیر اسید در شعاع بیشتری پیش روی نماید.

آزمایش بعدی در مورد خورده شدن فلز لوله جداری (Casing) صحبت می‌نماید که به آن تست خوردگی یا Corrosion گویند که هدف اصلی از این تست پیدا نمودن بهترین افزایه‌های ضد خوردگی است تا اسید کم‌ترین مقدار خوردگی را در لوله جداری (Casing) ایجاد نماید. زیرا اگر به این امر توجه نگردد، لوله جداری مورد نظر خورده می‌شود و دوام و استحکام خود را از دست می‌دهد که چه بسا ممکن است باعث عدم پایداری دیواره چاهی که اسیدکاری شده است گردد که تعمیر و برگرداندن لوله جداری به حالت اولیه کاری بسیار دشوار و در مواقعی غیر قابل انجام است.

برای این منظور از کپن‌هایی از جنس لوله جداری استفاده می‌گردد.

در این آزمایش از کپن لوله جداری با مارک N-80 استفاده شده است زیرا این نوع لوله جداری بیشترین استفاده را در صنعت حفاری ایران دارد.

وسایل مورد نیاز برای آزمایش:

کوپن نوع Oil Base (N - 80) ستونه مدرج 100 cc و کولیس و رینه

شرح کار:

هر کوپن مورد ارزیابی از جنس لوله‌های مغزی و جداری و دارای طول و عرض و ضخامت می‌باشد و دارای سطح است. اگر طول (a) و ضخامت (c) در نظر گرفته شود این اضلاع به وسیله دستگاه کولیس و رینه اندازه‌گیری می‌شود [۲۳] دایره درون کوپن از سطح کم می‌گردد در آخر برای مساحت کل کوپن فرمول زیر در نظر گرفته می‌شود.

$$[2(ab+ac+bc)] + [3.14 \times c \times d] - [1.57 \times d^2]$$

وزن اولیه کپن را اندازه می‌گیریم سپس نمونه کپن را در 100 cc اسید (اسید + افزایه‌ها) درون ستونه مدرج قرار داده و در دستگاه oil Bath تحت دمای موجود در چاه به مدت زمان‌های مختلف (۶-۱۲، ۲۴، ۷۲ ساعت) قرار می‌دهیم. بعد از گذشت مدت زمان کپن را در آورده و شسته و سپس درون محلول کاستیک (جهت خنثی‌سازی) قرار می‌دهیم سپس آن را کاملاً خشک نموده و وزن می‌کنیم حال اختلاف وزن اولیه و ثانویه را حساب نموده و تقسیم بر مساحت کل کرده و مقدار خوردگی بر حسب فوت مکعب بدست می‌آید. شاخص و استاندارد خوردگی ۰/۰۵ می‌باشد.

جدول ۱۱- نتایج حاصل از آزمایش با مقادیر مختلف افزایه‌ها

وزن اولیه کپن	0.626821 lb
مساحت کپن	0.100244 ft ²
وزن کپن بعد از تماس با اسید 28% به همراه افزایه‌های جدید بعد از ۶ ساعت	0.60614 lb
وزن کپن بعد از تماس با اسید 28% به همراه افزایه‌های جدید بعد از ۶ ساعت	0.61366 lb
وزن کپن بعد از تماس با اسید 28% به همراه افزایه‌های جدید بعد از ۱۲ ساعت	0.60301 lb
وزن کپن بعد از تماس با اسید 28% به همراه افزایه‌های جدید بعد از ۱۲ ساعت	0.61178 lb
وزن کپن بعد از تماس با اسید 15% به همراه افزایه‌های جدید بعد از ۶ ساعت	0.61491 lb

وزن کپن بعد از تماس با اسید 15% به همراه افزایشهای جدید بعد از ۶ ساعت	0.61867 lb
وزن کپن بعد از تماس با اسید 15% به همراه افزایشهای جدید بعد از 12 ساعت	0.61303 lb
وزن کپن بعد از تماس با اسید 15% به همراه افزایشهای جدید بعد از 12 ساعت	0.61679 lb

HCL 15 %						
Corrosion Inhibitor	CI-27	1	180	TCI-122	1	180
Intensifier	HYTEMP-O	1.2		TCI-1921	1.2	
Suspending Agent	MMR-4	0.4		MMR-4	0.4	
Antisludge	NE-32	1		NE-32	1	
De-emulsifier	NE-13	1		NE-13	1	
Multifunction	Mss-100	0		Mss-100	0	
Corrosion Rate lb/ft ² /6 hr	0.019			0.013		
Corrosion Rate lb/ft ² /12 hr	0.022			0.016		

HCL 28%						
Additives	Old			New		
	Name	Dosage	Temp (°F)	Name	Dosage	Temp (°F)
Corrosion Inhibitor	CI-27	1	180	TCI-122	1	180
Intensifier	HYTEMP-O	1.2		TCI-1921	1.2	
Suspending Agent	MMR-4	0.4		MMR-4	0.4	
Antisludge	NE-32	2.5		NE-32	2.5	
De-emulsifier	NE-13	1		NE-13	1	
Multifunction	Mss-100	0		Mass-100	0	
Corrosion Rate lb/	0.033			0.021		

آزمایش سوم:

این آزمایش مربوط به سازگاری می باشد به این معنا که اسیدی که وارد سازند می شود و در داخل آن درصد زیادی آب وجود دارد به علت وجود افزایشهای مختلف که در داخل اسید می باشند در هنگامی که این ترکیب با نفت برخورد می کند یک ترکیب امولسیون را تشکیل می دهد که باعث از بین رفتن تعادل در داخل مخزن می گردد که این عمل باید سریعاً به حالت قبل برگردد یعنی سریعاً سیالی که به صورت امولسیونی وارد چاه می شود باید به صورت دو فاز درآید و از هم جدا شود که برای این منظور از آزمایش سازگاری استفاده می شود تا بهترین نوع و درصد موادی امولسی فایر مشخص گردد. مراحل انجام آزمایش به شرح زیر می باشد:

در این تست محلول ۵۰ به ۵۰ می باشد یعنی ۵۰٪ نفت و ۵۰٪ مابقی اسید به اضافه افزایشهای سازگاری و ضد خوردگی و ... می باشد. میزان اضافه کردن افزایشهای سازگاری و افزایشهای ضد خوردگی و مابقی افزایشها را با هم جمع نموده و از 50 CC کم می کنیم و عدد باقی مانده میزان سی سی اسید می باشد که حاصل جمع هر دو باید 50 CC شود. سپس 50 CC نفت سبک یا سنگین (بستگی به نفت چاه مورد نظر دارد) را جدا کرده و به اسید اضافه می شود سپس به مدت ۳۰ ثانیه میکس می شود و در یک ستونه مدرج 100 CC ریخته و در درون حمام آب، همدمای چاه می گردد و طبق زمانهای ۶۰، ۴۵، ۳۰، ۱۵، ۱۰، ۵ دقیقه میزان دو فاز شدن نفت و اسید را می سنجیم. دو فاز شدن در بالاتر از زمان ۶۰ دقیقه غیر قابل قبول و نمونه مردود می باشد. لازم به توضیح است که قبل از عملیات اسیدکاری هر چاه، باید تست سازگاری انجام شود سپس اسیدکاری صورت گیرد و دما در کل بستگی به دمای ته چاه دارد که توسط واحد متقاضی اعلام می گردد.

جدول ۱۲- نتایج تست ناسازگاری با درصدهای مختلف از افزایه‌ها

Sample No.	Type	Name	Dosage	Temp. ('F)	Time (MIN)	EMULSION BREAKER (%)	توضیحات
LIGHT OIL HCL 15%	Corrosion Inhibitor	A-262	0.8	170	5	0	شفاف همراه با کمی لخته چسبیده به جداره
	Intensifier	A-201	0		10	0	
	Antisludge	W-035	1.5		15	0	
	De-emulsifier	W-054	1.5		30	0	
	Iron Control Agent	U-042	1		45	5	
					60	10	
LIGHT OIL HCL 15%	Corrosion Inhibitor	A-262	1	170	5	0	عدم جداسازی
	Intensifier	A-201	0		10	0	
	Antisludge	W-035	1.5		15	0	
	De-emulsifier	W-054	2		30	0	
	Iron Control Agent	W-042	1		45	0	
					60	0	
LIGHT OIL HCL 28%	Corrosion Inhibitor	A-262	0.8	170	5	90	قهوه‌ای تیره همراه با لخته زیاد
	Intensifier	A-201	1.2		10	100	
	Antisludge	W-035	2		15	100	
	De-emulsifier	W-054	1.5		30	100	
	Iron Control Agent	U-042	1		45	100	
					60	100	
LIGHT OIL HCL 28%	Corrosion Inhibitor	A-262	1	170	5	100	قهوه‌ای تیره همراه با لخته زیاد
	Intensifier	A-201	1.2		10	100	
	Antisludge	W-035	2		15	100	
	De-emulsifier	W-054	2		30	100	
	Iron Control Agent	U-042	1		45	100	
					60	100	

۷- نتیجه‌گیری

- ۱- اسیدزنی همراه با سیستم‌های مناسب در چاه‌های مورد نظر، بهترین راه برای افزایش تولید در مخازن ماسه‌سنگی و کربناته است.
- ۲- فهم بهتر شیمی و فیزیک در مراحل اسیدزنی، همراه با بهبود انجام روش‌ها، نتیجه‌بخش‌تر خواهد بود.
- ۳- استفاده از نرم افزار رایانه‌ای که شامل قواعد و راهنمایی‌های کاملی در مورد اسیدزنی ماسه سنگ‌ها باشد سودمند است. از طریق رایانه می‌توان طراحی‌های نامناسب را حذف کرد و روش‌ها را استاندارد نمود و به این طریق نسبت موفقیت را افزایش داد.

۴- در سیستم‌های جدید اسیدزنی که روش‌های انجام کار بهبود پیدا کرده است به طور ویژه‌ای روی مشکلاتی که در اسیدزنی ماسه سنگی وجود داشت تأکید شده است و به همین علت نیاز به مطالعات بیشتری در خصوص اسیدکاری مخازن کربناته بخصوص در ایران می‌بایست انجام گیرد.

۸- مراجع

۱. فتاحی، احسان. جلالی‌فرد، حسین. پورافشاری، پیمان. مرادی، بابک. جنت‌رستمی افشین. (۱۳۹۱). انتخاب بهترین روش فرازآوری مصنوعی برای یکی از میادین نفتی ایران با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره. اکتشاف و تولید. شماره ۸۸.
۲. بهپور، مسعود. عادل‌زاده، محمدرضا. (۱۳۸۹). شبیه‌سازی فرازآوری مصنوعی به‌وسیله نرم‌افزار PIPESIM در یکی از میادین جنوب غربی کشور. اکتشاف و تولید. شماره ۷۴.
۳. فولادگر، مسعود. معرفی انواع روش‌های فرازآوری مصنوعی. اکتشاف و تولید.
۴. پورغلامی، محمد. ملک‌زاده، اسدالله. کرد، شاهین. (۱۳۹۲). استفاده از روش الگوریتم ژنتیک برای بهینه‌سازی توزیع گاز به گروهی از چاه‌های نفتی جهت فرازآوری با گاز. اکتشاف و تولید. شماره ۱۰۶.
۵. محمودی، مهرک. صادقی، محمدتقی. فرهادپور، فرهادعلی. (۱۳۹۰). شناسایی رژیم‌های جریان دوفازی و محاسبه افت فشار در چاه‌های تحت فرازآوری با گاز. پژوهش نفت. شماره ۶۸.
۶. واحدی، آرمان. (۱۳۷۹). بهینه‌سازی مقدار گاز تزریقی در گاز لیفت. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. دانشکده مهندسی شیمی. دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
۷. غزل، محمدحسین. عباسی‌عبدلی، حمید. (۱۳۹۱). معرفی و شبیه‌سازی تلمبه‌های درون‌چاهی نصب شده در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب. اکتشاف و تولید. شماره ۹۶.
۸. روشن ضمیر، روبین. (۱۳۸۳). بررسی فنی و اقتصادی رانش مصنوعی (فرازآوری با گاز) در یک میدان دریایی. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. دانشکده مهندسی نفت. دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
۹. شعاعی‌فردخمسسه، فرخ. (۱۳۹۱). افزایش تولید با بکارگیری روش‌های پیشرفته بهینه‌سازی سیستم فرازآوری مصنوعی با گاز در میادین فراساحلی. اکتشاف و تولید. شماره ۹۰.
۱۰. پیدایش، سجاد. مقدسی، جمشید. (۱۳۹۱). شبیه‌سازی فرازآوری مصنوعی به‌وسیله نرم‌افزار PIPESIM در یکی از چاه‌های مخازن جنوب‌غربی ایران. اکتشاف و تولید. شماره ۹۲.
۱۱. خامه‌چی، احسان. عباسی‌پورآتشگاه، رحیم. (۱۳۹۲). به‌کارگیری روش شبکه‌های عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی دبی تزریق بهینه گاز در سیستم‌های فرازآوری با گاز به‌صورت پیوسته. اکتشاف و تولید. شماره ۷۵.
۱۲. خامه‌چی، احسان. مهدیانی، محمدرضا. نوروزی، محمد. (۱۳۹۲). مدل‌سازی عملیات فرازآوری با گاز با استفاده از برنامه‌ریزی ژنتیک برای پیش‌بینی نرخ تولید نفت یک چاه. اکتشاف و تولید. شماره ۶۰.
۱۳. فولادگر، امیرمسعود. قبادی، حسین. خداوردی‌سامانی، بهنام. (۱۳۹۱). شبیه‌سازی، طراحی و بهینه‌سازی عملکرد پمپ الکتریکی شناور (ESP) نصب شده در یکی از چاه‌های شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب. اکتشاف و تولید. شماره ۹۸.
14. Jones, K. R., Albert, A. M. I., Richardson, F. D., & Tubel, P. S. (1998). U.S. Patent No. 5,732,776. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.
15. Golan, M., & Whitson, C. H. (1991). Well performance. Englewoods Cliffs^ eNJ NJ: Prentice Hall.
16. Bucaram, S. M., & Patterson, J. C. (1994). Managing artificial lift. JPT. Journal of petroleum technology, 46(4), 335-340.
17. Takacs, G. (2005). Gas lift manual. PennWell Books.

18. Ayatollahi, S., Narimani, M., & Moshfeghian, M. (2004). Intermittent gas lift in Aghajari oil field, a mathematical study. *Journal of Petroleum Science and Engineering*, 42(2), 245-255.
19. Schlumberger, (1999), "Gas Lift Design and Technology".
20. www.weatherford.com.
21. Fleshman, R., & Lekic, O. (1999). Artificial lift for high-volume production. *Oilfield Review*, 11, 48-63.
22. Lozada Aguilar, M. A., & Del Remedios Arredondo Monarrez, M. (2000, January). Gas Lift with Nitrogen Injection Generated In Situ. In *SPE International Petroleum Conference and Exhibition in Mexico*. Society of Petroleum Engineers.
23. "Electrical Submersible Pump Analysis and Design", (2001), Case Services, Inc.